

**RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS
LICITACIÓN 90007008
IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE CONTROL
DE AFORO INTEGRADO AL VMS**

De acuerdo con lo establecido en el Calendario de Actividades de Proceso de Licitación, a continuación, el Banco Central de Chile da respuesta a las consultas efectuadas por las Empresas participantes. Estas respuestas modifican o complementan las Bases de Licitación, en los casos en que corresponda.

1. Las cámaras Solicitadas por BBTT son el Modelo SC9133-RTL de la marca VIVOTEK, que se indica son las mismas que ya están operando en el banco, sin embargo, las cámaras visualizadas en la visita técnica no son el mismo modelo (cuentan con 2 lentes), favor validar si las nuevas son las especificadas.

R.- Sí, se confirma que las cámaras solicitadas en las Bases son las requeridas para la implementación del Control de Aforo. Tener presente que las vistas en terreno son las de la antigua plataforma y estas deben ser retiradas y entregadas al Encargado Técnico. Las cámaras que formarán parte de la nueva plataforma sí son de la marca y modelo especificados, pero se encuentran en áreas restringidas y por ello no se pudieron ver en la visita a terreno.

2. Para la instalación de la cámara sector entrada de vehículos, se necesita alzhombre, ¿favor validar si podemos utilizar el que es de propiedad del Banco o consideramos uno por parte del oferente?

R.- No, no será posible utilizar el alza hombre del Banco. Se debe considerar en la propuesta uno provisto por el oferente.

3. "Se requiere algún tipo de integración de las cámaras además de mostrar su dashboard en Security Center? Ejemplos:
 - Como alertas por sobrepaso de aforo
 - Paso de gente por horario no habilitado"

R.- Sí, es requerido contar con alertas que permitan la integración en Genetec Security Center con otras especialidades: Otras cámaras, Sipelia, Intrusión, Límites de Sobre Paso, Horarios no Hábiles, etc.

4. ¿Es posible se compartan imágenes de la instalación cámaras actuales?



R.-





5. ¿Los soportes actuales se deben cambiar?

R.- No, no es necesario, pero queda a criterio del integrador el cambiarlos manteniendo la línea de montaje que no afecte sobre la fachada patrimonial.

6. ¿Especificar el modelo de la cámara actual, para validar sus dimensiones?

R.- Modelo SC9133-RTL, marca VIVOTEK

7. ¿Contar con la certificación SC-OTC-002 es excluyente?

R.- No, no será excluyente.

8. Favor confirmar el horario habilitado para realizar el montaje de las cámaras y la configuración de la plataforma.

R.- Para montaje: lunes a jueves de 19:00 a 06:00AM; viernes de 17:00 a 23:59AM; sábado, domingo y festivos las 24 horas del día.

Para la configuración (esto debe ser en dependencias del banco, no habrá conexión remota): lunes a viernes: en horario de oficina y, después de hora o fin de semana, bajo coordinación con el encargado técnico.

9. Indicar el system id del lugar.

R.- GSC-151217-371157

10. ¿Hay que cotizar el advantage de lo solicitado?

R.- Sí, es necesario.

11. ¿El Banco proporcionará el medio de elevación, como un alza hombre, para realizar el montaje de la cámara de acceso vehicular que se libera en caso de emergencia como salida de peatones?

R.- Referirse a la respuesta de la pregunta n°2.

12. ¿Podrían confirmar la categoría de cable Patch Cord que se debe utilizar para la instalación de las cámaras y otros dispositivos asociados?

R.- La categoría es 6A. Considerar que el cableado estructurado estará disponible y listo para conectar las cámaras.

13. En cuanto a los brazos de montaje de las cámaras, ¿el Banco tiene algún requerimiento específico o sugerencia en cuanto a los modelos o características a considerar?

R.- No, sólo el tipo de montaje con aletas que trae la cámara que, para el caso de los soportes existentes, se reutilizaran esos mismos. Para el caso de los nuevos soportes, estos deberán tener la misma forma que los existentes manteniendo el cuidado de la fachada patrimonial.

14. ¿Podrían indicarnos el horario de trabajo permitido para la instalación de las cámaras y otros dispositivos en las áreas designadas?

R.- Referirse a la respuesta de la pregunta n°8.

15. ¿Las 7 cámaras que deben ser integradas a la plataforma Genetec serán instaladas por el Banco, o será responsabilidad del integrador realizar dicha instalación? Adicionalmente, ¿estas cámaras ubicadas en tesorería y bóvedas ya están operativas y montadas, o es necesario contemplar la instalación física y configuración completa por parte del integrador?

R.- No es necesario considerar el montaje de estas cámaras, esto será realizado por el Banco. Sí se debe considerar la integración a la plataforma de Aforo con Genetec y con todas las propiedades que esta integración permite en Security Center.

16. ¿Es posible que el integrador sugiera la versión del sistema operativo para la máquina virtual proporcionada por el Banco Central?
En caso contrario, ¿podrían especificar cuál será la versión del sistema operativo que tendrá dicha máquina?

R.- Los sistemas operativos a utilizar en los servidores provistos por el Banco son: Red Hat 9.2 o Windows Server 2022.

17. ¿Cuál es la plataforma de aforo existente y para la integración con Genetec que se debería considerar ya que no hay detalles específicos para esta integración (Software de Vivotek, plugin o solo licencias de integración para Genetec)?

R.- La plataforma actual es VC Analytics y opera de manera Stand Alone. La plataforma de Aforo que se requiere debe integrarse a Genetec mediante un Pluggin con sus respectivas licencias, de manera tal que se puedan utilizar las herramientas de Security Center para la visualización de la información en vivo así como también los historiales, activaciones de alarmas, etc.

18. ¿Es posible extender el plazo de entrega 5 días, debido a la lentitud de los proveedores en cotizar los productos?

R.- Se considera la extensión hasta el 03 de septiembre de 2024, 14:00, a través de Ariba..

19. ¿El banco cuenta con maquina elevadora para realizar los trabajos en altura?

R.- Referirse a la respuesta de la pregunta n°2.

20. ¿se debe considerar prevencionista de riesgo fijo durante el proceso de implementación?

R.- No, no es necesario fijo, pero si es necesario para las maniobras de trabajo en altura con Alza Hombre.

21. ¿Cuál es la marca y categoría para el cableado estructurado?

R.- No tenemos una marca definida para el cableado estructurado. La categoría es 6A.

22. ¿Cuál es el Horario para la ejecución de los trabajos?

R.- Referirse a la respuesta de la pregunta n°8.



23. ¿Indicar cuál o quién es el proveedor del SDK para la integración de la plataforma de aforo?

R.- Genetec a través de sus canales.

24. ¿Cuál es el ID de Genetec?

R.- Referirse a la respuesta de la pregunta n°9.

Santiago, 21 de agosto de 2024

Banco Central de Chile